



10000005000937

Berente Község Önkormányzat

Juhász József

részére

Iktatószám: ÉBSZD-94/1-2014

Keltezés: 2014-04-22

Szervezeti egység: ÉBSZD

Ügyintéző: Kulcsár László

Ügyintéző elérhetősége: 48/560-601

Berente

Esze Tamás út 18

3704

Tárgy: Tájékoztatás a József A úti újabb nyomásmérések eredményéről

Tisztelt Polgármester Úr!

2014. március 27-én tartott képviselőtestületi ülésükön tájékoztatást adtunk Berente József A úti nyomásingadozás megszüntetésére tett intézkedéseinkről és azok mérésekkel alátámasztott eredményéről.

Tettük mindezt azért, mert 2014. március 12-én a nevezett utca nyomásfokozó szivattyújához beépített frekvenciaváltó berendezés beüzemelése befejeződött, az ún. szívó-és nyomóoldali nyomásokat több napon keresztül folyamatosan mérve és regisztrálva, majd kiértékelve megállapítást és **bizonyítást nyert, hogy** ezzel a műszaki megoldással a **József A úti ivóvíz hálózat – ezt megelőző – nyomásingadozása végérvényesen megszűnt.**

Sajnálatos módon a Tisztelt Képviselő Testület az általunk bemutatott eredményeket, felsorakoztatott tényeket figyelmen kívül hagyta. Vélelmezzük tette mindezt azért, mert az ülés alatt újabb lakossági panasz hangzott el (József A út 61. szám alatt lakó fogyasztó tette) és ennek okán az utcában húzódó vízvezeték nyomásingadozását, valamint azt, hogy az utca magas pontján gyakran nincs megfelelő nyomás, továbbra is a korábbiakhoz hasonlóan megalapozottnak ítélte meg és szóban közölte, hogy a vízi-közmű szolgáltatótól azonnali megoldást vár.

Tekintettel arra, hogy Társaságunk az alaprendeltetéséből adódó feladatainak végrehajtását a fogyasztók, az önkormányzatok, a szolgáltatók, a hatóságok, a tulajdonos és más érdekelt felek legmagasabb megelégedettségére kell, hogy végezze, így a fogyasztói panasz elhangzását követően azonnal újabb helyszíni vizsgálat vette kezdetét.

Nevezetesen a település vízi-közmű rendszerét üzemeltető divízió felelős vezetője egy önkormányzati középvezetővel közösen a József A utca elején a 18 szám környezetében ellenőrizte a közkifolyón kiáramló vízhozamot, ott mindent rendben találtak, mind a kifolyó víz hozama, nyomása tekintetében szemre teljesen megfelelő volt, beszélve az ott lakó fogyasztóval panaszt nem említett.

Az utca végén a magas ponton az ottani közkifolyó megnyitásakor teljesen hasonló, jó vízhozam és nyomás állapotot tapasztalt az előbb említett két kolléga.

Ezt követően úgy határoztunk, hogy újabb dokumentált, regisztrált nyomásméréseket hajtunk végre néhány alacsonyabban és magas ponton lakó fogyasztónál a szolgáltatási pont után, hiszen közvetlenül a panaszok keletkezési helyét, helyeit akartuk kiszűrni. Ezért került sor a József A út 50. a József A út 57. és József A út 61. számok alatti helyeken a szolgáltatási pont utáni, már a fogyasztó belső hálózatán történő mérésekre az alábbiak szerint:

- 2014. április 04 és 07 között a teljes hétvégén történt mérés az 50. és 57. szám alatt. Az 50-es számú fogyasztónál mivel alacsonyabban fekszik, állandó 4,0 bar nyomást regisztrált műszerünk. (törvény szerint szolgáltatási ponton 1,5 és 6,0 bar közötti nyomást kell tartani). Itt a hálózat és a műszer között visszacsapó szelep nem volt. Az 57-es számú fogyasztónál mivel magasabban fekszik 3,4 bar volt a jellemző nyomás. Itt a hálózat és a műszer között visszacsapó szelep volt, a fogyasztói oldalra ide lehetett a műszert csatlakoztatni.
- 2014. április 9-én 10:23 és április 10. 07:20 között közel egy napos mérés történt a 61. szám alatt lakó panaszosnál. Itt folyamatosan 3,4 bar nyomást regisztrált a műszerünk, két pillanatnyi nyomás csökkenéssel, de ekkor is 2,8 bar nyomás volt a minimum
- Az említett mérési eredményeket jelen levelünkhöz mellékeljük. Látható, hogy ahol nincs a műszerünk előtt visszacsapó szelep (József A 50. és 61. számok alatt) ott állandó nyomásértékek uralkodnak.

A leírtak figyelembevételével, a szóban forgó utcában a nyomásfokozó szívó-és nyomó oldalán, valamint több ponton közvetlen a fogyasztóknál történt dokumentált nyomásmérések birtokában egyértelműen megállapítható, hogy:

1. A korábbi gyakori (percenkénti) nyomásingadozások teljesen megszűntek.
2. József A utcában mind az alacsonyabban fekvő, mind a magas ponthoz közeli szolgáltatási pontokon bőven 1,5 bár feletti állandó nyomásértékek uralkodnak a jelen levelünkben leírtaknak megfelelően.
3. Vizsgálataink során, történt az akár teljes hétvégén, akár hétköznapi – folyó év március 12-ét követően – semmilyen a korábban elhangzott panaszra okot adó jelenséget nem észleltünk.

Társaságunk Berente József A úti nyomásingadozással összefüggő fogyasztói panaszokat, célszerű műszaki megoldást találva és megvalósítva megszüntette, álláspontunk szerint további ez irányú vizsgálatokra, egyéb intézkedésekre nincs szükség.

Tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Urat, hogy a korábbi levelünkben említett ún. két szivattyút egyszerre vezérelni képes frekvenciaváltó komplett berendezés megérkezett hozzánk, a telepítés előkészítése kezdetét vette.

Üdvözlettel:

Mellékletek: Térképszelvény [2. old.]
Diagram [2. old.]
Kapja még: Cím
ÉBSZD Irattár




Molnár Attila
műszaki igazgató



Dely Sándor
divízióvezető-helyettes

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Cégjegyzékszám: 05-10-000123
103.



X: 769980.36, Y: 322229.23 (Meter)

0 features selected


1: 1000,00




Y: 760815 26 Y: 322229 76 (Meter)	0 features selected	1: 1000.00	336.02 x 214.31 (m)
-----------------------------------	---------------------	------------	---------------------

Berente 2014.04.04 – 07.

József A. út 50.




József A. út. 57.



A nyomásregisztrer leszerelésakor, a műszer 5 bár feletti értékeket mutatott, a kerti csapot a tulajdonos nem használta, és locsoló tömlő sem volt felszerelve.

Nyomásregiszteres mérés.

Berente, József Attila út 61.



A nyomásregiszter a vízmérő után, a fogyasztói oldalon volt elhelyezve.
Az elosztóhálózat, és a nyomásregiszter közötti szakaszon, **nincs** visszacsapó szelep.

2014.04.10.

Üdv: Kunvári G.