

Berente Község Önkormányzata
3704 Berente
Esze Tamás utca 18.

Iktatási szám: 69-1...../2016
Tárgy: felvonó liftek olajcseréje

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő – testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy intézményünkben 2016. 04.05. –i karbantartás során megállapította a "MISKOLC-lift" Kft felfonó szervíz, hogy mind két lift esetében olajcserére van szükség.

A megkért árajánlaton az 1000 kg-os lift esetén 497.440.- ft + áfa, a 630 kg-os lift esetében 468.768.- ft+ áfa, a költség, amelyek összköltsége áfával együtt **1.227.084.- ft**

Ezen összeg nincs betervezve az intézmény költségvetésbe , ezért kérem a Tisztelt Képviselő Testületet engedélyezze, az olajcserét, hogy a liftet akadálytalanul tudják használni a gondozottak.

A részletes árajánlatot és a munkalapot mellékelten csatolom

Segítségüket, megértésüket és munkájukat Tisztelettel megköszönve

Berente, 2016. április 20.



Dobi Andrea
Intézményvezető



Alapítva: 1982.

Kelt: Miskolc, 2016.04.12.

Akt. Szám 399/2016

Ü.i.: Nagy Péter



„MISKOLC-lift” Kft

Felvonó Szerviz

Szent Borbála Idősek Otthona
Dobi Andrea intézményvezető

3704 Berente

Ady E. 9--11

Telefon: 48/310- 411

E-mail: gondkp@berente.hu

Tárgy: Áránlat

Tisztelt Cím!

A Szent Borbála Idősek Otthonában lévő 630 kg teherbírású személyfelvonó 2016.04.05.-i karbantartása során megállapított hibák és az Öntől érkezett áránlat kérés alapján az alábbi ajánlatot adjuk a felvonók olajcseréjére:

Anyag:		Ft + ÁFA	Összesen
- Speciális adalék anyaggal ellátott gyártó által szállított KLEEMAN tip. hidraulika olaj	260 liter	1280 Ft/liter	332.800 Ft
- Tömítőkészlet	1 darab	28.600 Ft/db	28.600 Ft
Anyag:			361.400 Ft
Anyagkezelési és szállítási költség	12%		43.368 Ft
Anyag összesen:			404.768 Ft

Szerelési díj:		Ft + ÁFA
Hidraulika olajcsere		64.000Ft
Hidraulika rendszerben az elhasználódott olaj cseréje, hidraulikus rendszer tisztítása, tömítések cseréje, hidraulikus rendszer és szelepek besabályozása, a felvonó próbaüzeme		

Mindösszesen:

468.768 Ft+Áfa

Fizetés: 404.768 forint résszámla a felhasználandó anyag beszerzése után, majd a munka elvégezte után a szerelési díj számlázása 8 napos átutalással

Határidő: az összeg számlára érkezése után azonnal.

Üdvözzel:

„MISKOLC-lift” Kft.
3527 Miskolc, József Attila út 1.
Adószám: 11586382-2-08
Karnóczy István
ügyvezető igazgató
30/943-5005

Honlap: www.miskolc-lift.hu

E-mail: info@miskolc-lift.hu

Központ:
Vállalkozás, Export-import:
Tervezés:
Felvonógyártó Üzem:
Budapesti FELVONÓ SZERVIZ:

3527 Miskolc, József Attila út 1.
3527 Miskolc, József Attila út 1.
3527 Miskolc, József Attila út 1.
3527 Miskolc, Besenyői út 4.
1032 Budapest, Szőlő-köz 8.

Tel: (46) 505-938 Fax: (46) 412-080
Tel: (46) 505-955 Fax: (46) 412-080
Tel: (46) 413-648
Tel: (46) 505-937 Tel/fax: (46) 413-007
Tel: (1) 388-6831

Hibabejelentés: (30) 903-8862, (46) 413-008, vagy (1) 388-6831



Alapítva: 1982.

Kelt: Miskolc, 2016.04.12

Akt. Szám: 395/2016

Ül.: Nagy Péter



„MISKOLC-lift” Kft

Felvonó Szerviz

Szent Borbála Idősek Otthona

Dobi Andrea intézményvezető

3704 Berente

Ady E. 9-11

Telefon: 48/310-411

E-mail: gondkp@berente.hu

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Cím!

A Szent Borbála Idősek Otthonában lévő 1000 kg teherbírású személyfelvonó 2016.04.05.-i karbantartása során megállapított hibák és az Öntől érkezett árajánlat kérés alapján az alábbi ajánlatot adjuk a felvonó olajcseréjére.

Anyag:		Ft + ÁFA	Összesen
- Speciális adalék anyaggal ellátott gyártó által szállított KLEEMAN tip. hidraulika olaj	280 liter	1280 Ft/liter	358.400 Ft
- Tömítőkészlet	1 darab	28.600 Ft/db	28.600 Ft
Anyag:			387.000 Ft
Anyagkezelési és szállítási költség	12%		46.440 Ft
Anyag összesen:			433.440 Ft


Szerelési díj:		Ft + ÁFA
Hidraulika olajcsere		64.000Ft
Hidraulika rendszerben az elhasználódott olaj cseréje,		
hidraulikus rendszer tisztítása, tömítések cseréje,		
hidraulikus rendszer és szelepek besabályozása,		
a felvonó próbafüzeme		

Mindösszesen: 497.440 Ft+Áfa

Fizetés: 433.440 forint résszámla a felhasználandó anyag beszerzése után, majd a munka elvégzése után a szerelési díj számlázása 8 napos átutalással

Határidő: az összeg számlára érkezése után azonnal.

Üdvözlettel:


Karmóczy István
ügyvezető igazgató
30/943-5005

Honlap: www.miskolc-lift.hu

E-mail: info@miskolc-lift.hu

Központ:
Vállalkozás, Export-import:
Tervezés:
Felvonógyártó Üzem:
Budapesti FELVONÓ SZERVIZ:

3527 Miskolc, József Attila út 1.
3527 Miskolc, József Attila út 1.
3527 Miskolc, József Attila út 1.
3527 Miskolc, Besenyői út 4.
1032 Budapest, Szőlő-köz 8.

Tel: (46) 505-938 Fax: (46) 412-080
Tel: (46) 505-953 Fax: (46) 412-080
Tel: (46) 413-648
Tel: (46) 505-937 Tel/fax: (46) 413-007
Tel: (1) 388-6831

Hibabejelentés: (30) 903-8862, (46) 413-008, vagy (1) 388-6831

3527 Miskolc, József Attila út 1.
Telefon: 46/505-938, 46/411-942
Mobil: 30/96-79-250; Fax: 46/412-080
Budapesti Felvonó Szervíz:
1032 Budapest, Szőlő-köz 8-10. sz.
Telefon: 1/388-6831
E-mail: info@miskolc-lift.hu

Azonosító szám:

☐ **Karbantartás**

☐ **Javítás**

Szünetmentes tápegység: ☒ Van

☐ Nincs

Felvonó gépkönyv: ☒ Van

☐ Nincs

Olajutántöltés (tápegység/hajtómű): ☒ Kell liter

☐ Rendben

Kötélrövidülés: ☐ Rendben

☐ Állítás szükséges

Kötélszinkron: ☐ Rendben

☐ Állítás szükséges

Tűzoltó készülék: ☒ Van

☐ Nincs

Rendszeresen elvégzett karbantartási munkák:

Hidraulikus rendszer átvizsgálása, olajsint és beállítások ellenőrzése. Hajtómű és olajsint ellenőrzése hajtóképesség vizsgálata. A vezérlőszekrény kapcsolóinak, fülkei és hívóablók, karbantartási tábló átvizsgálása és tisztítása. A gépház, az aknavilágítás, valamint jelző, fülkevilágítás átvizsgálása, szükség esetén javítása.

A vezető sínek és kenőkészülékeinek ellenőrzése, az olajozók feltöltése. Az aknaajtók biztonsági zárainak, mechanikai reteszeinek ellenőrzése és tisztítása. Végálláskapcsolók és aknai jeladók, mágnesek átvizsgálása, tisztítása, beállításának ellenőrzése és kitisztítása.

Üzembehelyezés ideje:
Szakértői vizsga ideje:
Cég neve:
Szakértő neve:
Elérhetősége:
ÉVÉ mérés dátuma:
Felügyelő vizsg. ideje:
Tápegység típusa:
Aknamagasság:

A munkával kapcsolatos feljegyzések, nyilatkozatok:

2016. 04. 11-én HAVI karbantartás,
Elvégzve,

A „MISKOLC-lift” Kft. a felvonó berendezés karbantartását/javítását az érvényben lévő szerződés értelmében maradéktalanul elvégezte, a berendezést kifogástalan állapotban üzemeltetésre átadta.

Javasolt elhasználódott alkatrészek cseréje az ÜZEMBIZTONSÁG érdekében:

Javításhoz felhasznált anyagok:

20..... hó nap

Karbantartó

Üzemeltető megbízottja

„MISKOLC-lift” Kft

Felvonó Szervíz

3527 Miskolc, József Attila út 1.
Telefon: 46/505-938, 46/411-942
Mobil: 30/96-79-250; Fax: 46/412-080
Budapesti Felvonó Szervíz:
1032 Budapest, Szőlő-köz 8-10. sz.
Telefon: 1/388-6831
E-mail: info@miskolc-lift.hu

Azonosító szám:

☒ **Karbantartás**

☐ **Javítás**

Szünetmentes tápegység: ☒ Van

☐ Nincs

Felvonó gépkönyv: ☒ Van

☐ Nincs

Olajutántöltés (tápegység/hajtómű): ☐ Kell liter

☒ Rendben

Kötélrövidülés: ☒ Rendben

☐ Állítás szükséges

Kötélszinkron: ☒ Rendben

☐ Állítás szükséges

Tűzoltó készülék: ☒ Van

☐ Nincs

Rendszeresen elvégzett karbantartási munkák:

Hidraulikus rendszer átvizsgálása, olajsint és beállítások ellenőrzése. Hajtómű és olajsint ellenőrzése hajtóképesség vizsgálata. A vezérlőszekrény kapcsolóinak, fülkei és hívóablók, karbantartási tábló átvizsgálása és tisztítása. A gépház, az aknavilágítás, valamint jelző, fülkevilágítás átvizsgálása, szükség esetén javítása.

A vezető sínek és kenőkészülékeinek ellenőrzése, az olajozók feltöltése.

Az aknaajtók biztonsági zárainak, mechanikai reteszeinek ellenőrzése és tisztítása.

Végálláskapcsolók és aknai jeladók, mágnesek átvizsgálása, tisztítása, beállításának ellenőrzése és kitisztítása.

Üzembehelyezés ideje: 2009

Szakértői vizsga ideje: 2016

Cég neve: Miskolc-lift

Szakértő neve: Csikós

Elérhetősége: 2017

ÉVÉ mérés dátuma: 2017

Felügyelő vizsg. ideje: 2017

Tápegység típusa: 1015

Aknamagasság: 1015

A munkával kapcsolatos feljegyzések, nyilatkozatok:

A „MISKOLC-lift” Kft. a felvonó berendezés karbantartását/javítását az érvényben lévő szerződés értelmében maradéktalanul elvégezte, a berendezést kifogástalan állapotban üzemeltetésre átadta.

Javasolt elhasználódott alkatrészek cseréje az ÜZEMBIZTONSÁG érdekében:

Javításhoz felhasznált anyagok:

2016 04 05 nap

Karbantartó

Üzemeltető megbízottja